

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 41/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад

№ 355 г. Челябинска»

(далее по тексту сокращенно - МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорочкова А.В. № 41 от 19.01.2021 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с - Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), используемого (эксплуатируемого) МАДОУ «Детский сад № 355 г. Челябинска» 28.01.2021 года с 10 ч. 10мин. до 13 ч. 30мин.- 3 часа 20 минут;

- Оценка соответствия документов МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»:

29.01.2021 года с 13 ч. 00мин. до 14 ч. 00 мин.- 1 час 00 минут;

08.02.2021 года с 10 ч. 00мин. до 11 ч. 00 мин.- 1 часов 00 минут;

06.02.2021 года с 10 ч. 00мин. до 10 ч. 30 мин.- 0 часа 30 минут;

19.02.2021 года с 10 ч. 00мин. до 11 ч. 00 мин.- 1 часов 00 минут.

проведена плановая выездная проверка

Инспектором ОНДиПР по городу Челябинску младшим лейтенантом внутренней службы Аргимбаевой Диной Алмабаевной - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, объектов защиты эксплуатируемых МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»

по адресу г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 11 А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Рахмангуловой Софией Ильсуровной - заведующим МАДОУ «Детский сад № 355 г. Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное
	2	3	4	5

1.	<p>В образовательном учреждении допущены изменения, связанные с устройством системы автоматической пожарной сигнализации без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (фактически в здании произведена частичная замена системы АПС и СОУЭ с установкой извещателей не указанных в проекте, а также изменение объемно планировочных решений с образованием новых помещений и монтажом дополнительных извещателей).</p>	<p>п.п. «о» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ).</p>	07.02.2022	
2.	<p>На 2 этаже в помещении № 21 по техническому паспорту (музыкальный зал) ковровое покрытие с неопределенным классом пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности соответствующему нормативному значению (КМ2) не представлены.</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).</p>	07.02.2022	
3.	<p>Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при требуемом расходе воды на наружное пожаротушение не менее 15 л/сек (объем пожарного отсека 14147,345 м³) не от двух пожарных гидрантов (фактически сведения по расходу воды на наружное пожаротушение не предоставлены).</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 5.2 таб. 2, п. 8.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».</p>	07.02.2022	
4.	<p>Из групповой ячейки № 6 отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (фактически эвакуация организована по наружной пожарной лестнице нижняя ступень которой расположена на расстоянии 1м от поверхности земли, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания).</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту - СП 1.13130.2020).</p>	07.02.2022	

5.	Сведения, указанные в декларации пожарной безопасности (регистрационный номер № 75 401 366-то-02386 от 05.02.2021) не достоверны (фактически в декларации указана информация не соответствующая пунктам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	07.02.2022	
6.	Ширина двери из помещения № 12 (по техническому паспорту) на лестничную клетку составляет менее 0,8 м (фактически 0,7 м).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту - СП 1.13130.2020). п. 4.2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» (далее по тексту - СНИП II-A.5-62).	07.02.2022	
7.	Ширина двери из помещения № 3 (по техническому паспорту) в помещение № 6 составляет менее 0,8 м (фактически 0,77 м).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 4.2.9 СП 1.13130.2020. п. 4.2 СНИП II-A.5-62.	07.02.2022	
8.	Ширина двери из помещения № 22 (по техническому паспорту) в лестничную клетку составляет менее 0,8 м (фактически 0,76 м).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 4.2.9 СП 1.13130.2020. п. 4.2 СНИП II-A.5-62.	07.02.2022	
9.	Ширина двери из помещения № 41 (по техническому паспорту) в помещение № 38 составляет менее 0,8 м (фактически 0,77 м).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 п. 4.2 СНИП II-A.5-62.	07.02.2022	
10.	Ширина двери из помещения № 34 (по техническому паспорту), ведущей непосредственно наружу составляет менее 0,8 м (фактически 0,72 м).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 4.2.9 СП 1.13130.2020. п. 4.2 СНИП II-A.5-62.	07.02.2022	

11.	На 2 этаже в помещении № 41 по техническому паспорту при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в части освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(фактически присутствует перегородка,разделяющая помещение № 41 на 2 самостоятельных помещения).	п. 23 ППР в РФ.	07.02.2022	
12.	В образовательном учреждении допущены изменения, связанные с устройством системы автоматической пожарной сигнализации без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (фактически в здании произведена частичная замена системы АПС и СОУЭ с установкой извещателей не указанных в проекте, а также изменение объемно планировочных решений с образованием новых помещений и монтажом дополнительных извещателей).	п.п. «о» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ).	07.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская,24а или начальнику УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск ул. Пушкина,68, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016.).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору

«19» 02 2021 г.

Аргимбаева Д.А.
М.Л.П. (подпись).

Предписание для исполнения получить:

заведующий Галимакулова С.В.
«19» 02 2021 г. (подпись) (должность,
фамилия, инициалы)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99